











100		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt. Koof verwijderen		
Status	Voldoet niet		
			

101		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt (afvoer pvc) Koof verwijderen		
Status	Voldoet niet		
			




102		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt (afvoer pvc) Koof verwijderen		
Status	Voldoet niet		
			


103		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt (afvoer pvc) Koof verwijderen		
Status	Voldoet niet		
			

104		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt (afvoer pvc) Koof verwijderen		
Status	Voldoet niet		
			

105		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt (afvoer pvc) Koof verwijderen		
Status	Voldoet niet		
			

106		
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt (afvoer pvc) Koof verwijderen	
Status	Voldoet niet	

107 	  
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



Formulieren/snags op tekening

Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	76, 77, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238

76

Vanwege de buitenruimte en vluchtroute onder het plattendak, dient het onderliggend plafond brandwerend te worden uitgevoerd met een WBDBO van 60 minuten.

Opmerking

Brandwerend plafond onderzijde dak i.v.m. vluchtweg. Lichtkoepels?

Status

Nader onderzoek



77


Opmerking


Vloer tussen bc5 en bc8. Onderzijde brandwerend bekleden, nader in het werk te bepalen.






Status

Nader onderzoek



108		 	
Opmerking	Houten vloer slaapkamer nok, loopt over de brandscheiding. Houten knieshot gesitueerd tussen slaapkamer en gang, voldoet niet aan de 30 minuten brandwerendheid. Overleg met opdrachtgever.		
Status	Nader onderzoek		
			



109		 	
Opmerking	Houten vloer slaapkamer nok, loopt over de brandscheiding. Houten knieshot gesitueerd tussen slaapkamer en gang, voldoet niet aan de 30 minuten brandwerendheid. Overleg met opdrachtgever.		
Status	Nader onderzoek		
			


110		 	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt. Houten paneel		
Status	Nader onderzoek		
			



111 	 	Opmerking Status	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding. Nader onderzoek
112 	 	Opmerking Status	Leidingen niet brandwerend afgewerkt. Voldoet niet
113 	 	Opmerking Status	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding. Nader onderzoek
114 	 	Opmerking Status	Leidingen niet brandwerend afgewerkt. Voldoet niet
115 	 	Opmerking Status	Indeling nog niet gebouwd, nader in het werk te bepalen. Nader onderzoek





116 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



117 	 
Opmerking	Niet brandwerende PUR-schuim. Naden niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



118 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


119 	 
Opmerking	Niet brandwerende PUR-schuim. Sparing niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet








120 	 
Opmerking	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding.
Status	Voldoet niet



121 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


122 	 
Opmerking	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding. Afmeting 170x70mm
Status	Voldoet niet



123 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



124 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


125		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
126		  	
Opmerking	Sparing niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
127		  	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. 2500mm Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
128		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
129		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt. Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding.		
Status	Voldoet niet		


130		 	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		


131		 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. 2300mm		
Status	Voldoet niet		



132		 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		


133		 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. 2500mm Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
			







134 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



135 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


136 	 
Opmerking	Sparing niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


137 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



138 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



139 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. 1500mm
Status	Voldoet niet
140 	  
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet
141 	  
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet
142 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. 1500mm
Status	Voldoet niet
143 	  
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet

144			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		

145			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		


146			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		

147			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		



148 	 
Opmerking	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding.
Status	Voldoet niet


149 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


150 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


151 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet




152 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt
Status	Voldoet niet



153 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt
Status	Voldoet niet


154 	  
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt
Status	Voldoet niet


155 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt
Status	Voldoet niet



156 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. 2500mm Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


157		 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt		
Status	Voldoet niet		
			

158		 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt		
Status	Voldoet niet		

159		 	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt		
Status	Voldoet niet		






160		 	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt		
Status	Voldoet niet		







161			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt		
Status	Voldoet niet		
			

162			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt		
Status	Voldoet niet		

163			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt		
Status	Voldoet niet		


164			
Opmerking	Stelpost plafond niet demonteerbaar.		
Status	Nader onderzoek		


165			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt		
Status	Voldoet niet		
166			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt		
Status	Voldoet niet		
167			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt		
Status	Voldoet niet		
168			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Sparing niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt		
Status	Voldoet niet		


169			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Sparing niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
170			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. 2500mm Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
171			
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
172			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
173			
Opmerking	Wandcontactdozen niet brandwerend. Stuksprijs opgeven, controleren en brandwerende voorzieningen aanbrengen.		
Status	Nader onderzoek		



174 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


175 	
Opmerking	Sparing niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


176 	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


177 	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



178 	
Opmerking	Plafond slecht te demonteren Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt. Uitboxen doorvoering
Status	Voldoet niet


179 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



180 	
Opmerking	Stelpost opnemen plafond niet te openen.
Status	Nader onderzoek


181 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



182 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


183 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


184		  	
Opmerking	Stelpost opnemen, plafond niet te openen.		
Status	Voldoet niet		

185		  	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		


186		  	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
			

187		  	
Opmerking	Beplating in een brandwerende scheidingsconstructie die niet (meer) voldoet aan de eisen (houten regels) Is wel brandklep geplaatst, niet zichtbaar of deze juist is gemonteerd. Destructief onderzoek		
Status	Nader onderzoek		
			



188 	  
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



189 	  
Opmerking	Beplating in een brandwerende scheidingsconstructie die niet (meer) voldoet aan de eisen (houten regels) is wel brandklep geplaatst, niet zichtbaar of deze juist is gemonteerd. Destructief onderzoek
Status	Nader onderzoek
	



190 	  
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



191 	  
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



192 	  
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet

193 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet

194 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet

195 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



196 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet

197			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt. Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding.		
Status	Voldoet niet		
			



198			
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		



199			
Opmerking	Sparing niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		


200			
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		


201 	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



202 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt (gehele gang). Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


203 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


204 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


205 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



206 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



207 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


208 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



209 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


210 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



211 	  
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet

212 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


213 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



214 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



215 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt. Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding.
Status	Voldoet niet


216 	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


217 	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



218 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



219 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet

220 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet


221 	
Opmerking	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding. Afmeting 300x125mm
Status	Voldoet niet

222 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet






223 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



224		  	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		



225		  	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		


226		  	
Opmerking	Stelpost op basis andere kamers, ruimte niet inspecteer baar.		
Status	Nader onderzoek		



227		  	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		



228		  	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
229		  	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
230		  	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
231		  	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
232		  	
Opmerking	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding.		
Status	Voldoet niet		


233		  	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		

234		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		

235		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		

236		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		

237		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		

238 		
Opmerking Status	Leidingen niet brandwerend afgewerkt. Voldoet niet	

48



Formulieren/snags op tekening

Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281

239

Opmerking

Status

Situatie is nog niet verbouwd en opnieuw ingedeeld.

Nader onderzoek

240

Opmerking

Status

Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding.

Voldoet niet


241

Opmerking

Status



Koof de demonteren Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. 6500mm Leidingen niet brandwerend afgewerkt.


Voldoet niet





242			
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. 4500mm Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		


243			
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. 3600mm Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		


244				
Opmerking	Plafond loopt over brandscheiding heen, dit voldoet niet. Dakwandaansluiting is niet voldoende brandwerend. 4500mm			
Status	Voldoet niet			
				



245		
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. 1700mm Leidingen niet brandwerend afgewerkt.	
Status	Voldoet niet	
		



246		
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. 4000mm Leidingen niet brandwerend afgewerkt.	
Status	Voldoet niet	
		


247		
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. 1000mm	
Status	Voldoet niet	


248			
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. Leidingen niet brandwerend afgewerkt. 1750mm		
Status	Voldoet niet		
			



249		  	
Opmerking	Indeling nog niet gemaakt Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. 2000mm		
Status	Voldoet niet		


250		  	
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. 4000mm Steiger in vide		
Status	Voldoet niet		
 			


251		  	
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. 1000mm		
Status	Voldoet niet		




252		  	
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. 3500mm Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
			



253		  	
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. Leidingen niet brandwerend afgewerkt. 3500mm Steiger in vide		
Status	Voldoet niet		
 			



254		  	
Opmerking	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding. Afmeting 300x120mm		
Status	Voldoet niet		



255		  	
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. Leidingen niet brandwerend afgewerkt. 1600mm		
Status	Voldoet niet		
			



256		
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. Leidingen niet brandwerend afgewerkt. 1800mm	
Status	Voldoet niet	



257		  	
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. Leidingen niet brandwerend afgewerkt. 1600mm		
Status	Voldoet niet		
			


258		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		



259			
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. Leidingen niet brandwerend afgewerkt. 2000mm Steiger in vide		
Status	Voldoet niet		


260			
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. Platte dak 2000mm Hellende dak 2x1500mm Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
			


261			
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. 16.000mm. Weerzijde wand.		
Status	Voldoet niet		
			


262		
Opmerking	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding.	
Status	Voldoet niet	
		

263		  	
Opmerking	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding.		
Status	Voldoet niet		
			



264		  	
Opmerking	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding.		
Status	Voldoet niet		
			



265		  	
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
			

266		  	
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. Leidingen niet brandwerend afgewerkt. Eenzijdig bereikbaar.		
Status	Voldoet niet		
			




267		  	
Opmerking	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding. Schacht op eerste verdieping destructief onderzoek, controleren op aanwezigheid brandklep.		
Status	Nader onderzoek		
			

268		  	
Opmerking	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding. Schacht op eerste verdieping destructief onderzoek, controleren op aanwezigheid brandklep.		
Status	Nader onderzoek		



269		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		



270		  	
Opmerking	Dak- wandansluiting is niet voldoende brandwerend. 6500mm.		
Status	Voldoet niet		
			


271		  	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		


272		  	
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. 16.000mm. Weerzijde wand.		
Status	Voldoet niet		
  			


273		  	
Opmerking	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding.		
Status	Voldoet niet		


274		  	
Opmerking	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding.		
Status	Voldoet niet		
			

275		  	
Opmerking	Brandklep ontbreekt ter plaatse van de brandwerende scheiding.		
Status	Voldoet niet		


276		  	
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
			


277		  	
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
			

278		  	
Opmerking	Dak- wandaansluiting is niet voldoende brandwerend.		
Status	Voldoet niet		
			

279		 	
Opmerking	Stalen kolommen brandwerend bekleed, liggers boven plafond niet (zie Snag 280).		
Status	Voldoet niet		
			







280		 	
Opmerking	Stalen kolommen brandwerend bekleed, liggers boven plafond niet (zie Snag 279 en 280).		
Status	Voldoet niet		
			






281		 	
Opmerking	Stalen kolommen brandwerend bekleed, liggers boven plafond niet. (zie Snag 280)		
Status	Voldoet niet		











Formulieren/snags op tekening



Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55


25 	  
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt 3000mm
Status	Voldoet niet
26 	  
Opmerking	Niet brandwerende PUR-schuim. Sparing niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet
27 	  
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet
28 	  
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



29		 	
Opmerking	Sparing niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
30		 	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
31		 	
Opmerking	Sparing niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
32		 	
Opmerking	Sparing niet brandwerend afgewerkt. Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		
33		 	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		


34		  	Opmerking Status	Sparing niet brandwerend afgewerkt. Voldoet niet
35		  	Opmerking Status	Leidingen niet brandwerend afgewerkt. 4 stuks Voldoet niet
36		  	Opmerking Status	Leidingen niet brandwerend afgewerkt. 8 stuks. Voldoet niet
37		  	Opmerking Status	Leidingen niet brandwerend afgewerkt. Voldoet niet
38		  	Opmerking Status	Leidingen niet brandwerend afgewerkt. Voldoet niet








39 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet









40 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet

41 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



42 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet



43 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet

44 	 	Opmerking Leidingen niet brandwerend afgewerkt.	Status Voldoet niet
45 	 	Opmerking Onderzijde trap niet brandwerend.	Status Voldoet niet
46 	 	Opmerking Naden niet brandwerend afgewerkt. 1500 tweezijdig.	Status Voldoet niet
47 	 	Opmerking Leidingen niet brandwerend afgewerkt.	Status Voldoet niet

48 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet
49 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet
50 	 
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. 3000mm tweezijdig.
Status	Voldoet niet
51 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet
52 	 
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.
Status	Voldoet niet

53		 	
Opmerking	Kabelbundel of kabelgoot niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		

54		 	
Opmerking	Leidingen niet brandwerend afgewerkt.		
Status	Voldoet niet		

55		 	
Opmerking	Naden niet brandwerend afgewerkt. 5000mm		
Status	Voldoet niet		