

To: [redacted]@noaberkracht.nl]
Cc: [redacted]@noaberkracht.nl]
From: [redacted]
Sent: Mon 3/18/2024 12:08:20 PM
Subject: RE: situatie riool bij het AZC Albergen
Received: Mon 3/18/2024 12:08:21 PM
[Albergen- ombouw riolering naar VGS+.pdf](#)

[redacted]
Hierbij de losse eindjes:
Ik heb even contact gehad met [redacted] voor ons is het onduidelijk of Braakvenweg 10 wel loost op de pompput bij het hotel.
De woning kan ook lozen op de pompput aan de Braakvenweg tegenover nr. 4.
Dit is ons onbekend.
Ervan uitgaande dat de woning wel op de pompput bij het hotel loost, hierbij de volgende feiten.
Inhoud pompput:
Oude situatie: 3 m³
Nieuwe situatie 16 m³
Er komen 2 minder storingsgevoelige pompen in, de huidige situatie is 1 pomp.
De besturing krijgt een upgrade zodat deze op de hoofdpost live is in te zien en kan op afstand bediend kan worden.
Aanbod afvalwater:
Oude situatie:
Nieuwe situatie:
(Deze vraag heb ik uitstaan bij de aannemer die hieraan gerekend heeft, dit kon ik niet terugvinden in de stukken)
In de bijlage staan de werkzaamheden die in de kern Albergen uitgevoerd gaan worden om de persleiding van het waterschap te ontlasten.
Memo kan ik zo nog niet vinden. Ga ik bart nog even vragen.
Groeter [redacted]

Van: [redacted]@noaberkracht.nl>
Verzonden: maandag 18 maart 2024 09:10
Aan: [redacted]@noaberkracht.nl>
Onderwerp: RE: situatie riool bij het AZC Albergen
Hoi [redacted]
Ik bel je over een minuut of vijf. Schikt dat?
Groet,
[redacted]

Van: [redacted]@noaberkracht.nl>
Verzonden: maandag 18 maart 2024 08:01
Aan: [redacted]@noaberkracht.nl>
Onderwerp: RE: situatie riool bij het AZC Albergen
Hallo [redacted]
Hierbij een aantal opmerkingen.
Je kunt me bellen vandaag of even langslopen, ik zit in Tubbergen.
Regenwater zit niet op de drukriolering (als het goed is!).
Regenwater mag per definitie niet op de drukriolering geloosd worden.
Aantal m3 pompput: **Huidig of nieuw?**
Dit afvalwater wordt afgevoerd via een persleiding.
Deze persleiding loost in het gemaal van Waterschap Vechtstromen gelegen aan de Zuidesweg.
Braakvenweg 10 loost nu op de pompput van het AZC.
Put en pompen worden aangepast naar de nieuwe situatie van 150 á 200 personen.
Groeten [redacted]

Van: [redacted]@noaberkracht.nl>
Verzonden: vrijdag 15 maart 2024 11:10
Aan: [redacted]@noaberkracht.nl>
CC: [redacted]@noaberkracht.nl> [redacted]@noaberkracht.nl>
Onderwerp: situatie riool bij het AZC Albergen
Urgentie: Hoog
Beste [redacted]
Op 28 maart a.s. is er een zitting bij de Rechtbank Zwolle over het AZC. Onze [redacted] is bezig met de nodige verweerschriften. Uiterlijk maandag zouden we graag antwoord willen hebben op enkele vragen.

De volgende tekst uit het concept-verweerschrift gaat over het riool. Specifiek gaat het over een verweer tegen argumenten van een appellant die woont 5.1.2e Zou jij daarop kunnen reageren?

Riool

5.1.2e

voert aan dat er geen onderzoek is gedaan naar de druk op het riool. 5.1.2e

wijst erop dat er al sprake was van een overloop toen het gebouw als hotel in gebruik was. Als het gebouw als opvanglocatie in gebruik wordt genomen dan zullen er ruim 150 personen regelmatig gebruik maken van de toiletten en zal het drukriool niet in staat zijn om op juiste wijze te functioneren. Hierdoor ontstaat volgens 5.1.2e een onhygiënische situatie waar alle inwoners van Albergen overlast van zullen ondervinden.

Reactie

De stelling dat het drukriool het niet aan kan mist feitelijke grondslag. De pompen van het drukriool draaien een paar keer per dag. Het afvalwater wordt opgevangen in de pompput van [aantal] m³. Dit buffersysteem is voldoende groot om naast afvalwater ook regenwater op te vangen. Het afvalwater wordt vervolgens via de persleiding naar de dichtstbijzijnde kern ter hoogte van [adres] gepompt, daar gaat het afvalwater over op het regulier vrijvervalriool. Bij een storing zorgt de bal in de balkeerklep ervoor dat er geen afvalwater vanuit de opvanglocatie in de persleiding komt. Hier zal de opvanglocatie last van hebben en niet 5.1.2e

Verder geldt dat er geen grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd. Burgemeester en wethouders verwachten dan ook niet dat er ter plaatse van de woning van 5.1.2e problemen ontstaan met het riool.

PM 5.1.2e welke problemen waren er met het riool toen het gebouw nog in gebruik was als hotel? Is 5.1.2e aangesloten op dezelfde persleiding? Hoe groot is de pompput (buffer) van het hotel? Kan het de put (grootte) en de pomp (zwaarte) het gebruik door 150 personen extra aan?

Verder geldt dat het verhard oppervlak niet wijzigt. Daarnaast worden er geen wijzigingen aangebracht aan watergangen en worden geen nieuwe watergangen gegraven. De opvanglocatie heeft daarom geen effect op de waterhuishouding.

De beroepsgrond slaagt niet.

Voor maandag anders even een Teamsoverleg inplannen of een tijdstip voor een telefonisch overleg?
Ik ben vandaag ook gewoon (telefonisch) bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
5.1.2e
Team Wabo | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen