

To: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl]
From: [redacted] 5.1.2e [redacted]
Sent: Mon 3/18/2024 12:09:44 PM
Subject: RE: situatie riool bij het AZC Albergen
Received: Mon 3/18/2024 12:09:45 PM

Op dit moment wordt het afvalwater ook via een persleiding (63mm) vervoerd en geloosd op het lozingspunt van het waterschap aan de Zuidesweg.

Straks wordt dit een 90mm leiding.

Groeten [redacted] 5.1.2e [redacted]

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>

Verzonden: maandag 18 maart 2024 13:04

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: FW: situatie riool bij het AZC Albergen

O, ja. En de notitie van [redacted] 5.1.2e [redacted] en of we nog wat concreter kunnen worden m.b.t. de planning.

Groet,

[redacted] 5.1.2e [redacted]

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted]

Verzonden: maandag 18 maart 2024 13:02

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: RE: situatie riool bij het AZC Albergen

Hoi [redacted] 5.1.2e [redacted]

Lukt het nog om in de loop van vanmiddag met de nadere gegevens te komen?

- o Opslag bestaande pompput in m3
- o Opslag nieuwe pompput in m3
- o Zit er ergens een balkeerklep (terugslagbeveiliging) in het systeem? Als onbekend, dan laten we dat stuk tekst weg.
- o welke problemen waren er met het riool toen het gebouw nog in gebruik was als hotel?

Ik vroeg mij ook nog af hoe (zolang de nieuwe drukriolering nog niet is gerealiseerd) op dit moment het afvalwater wordt afgevoerd van 't Elshuys naar de Zuidesweg. Via een vrijvalriool of via een drukriool met minder capaciteit?

m.vr.gr.,

[redacted] 5.1.2e [redacted]

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>

Verzonden: maandag 18 maart 2024 08:01

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: RE: situatie riool bij het AZC Albergen

Hallo [redacted] 5.1.2e [redacted]

Hierbij een aantal opmerkingen.

Je kunt me bellen vandaag of even langslopen, ik zit in Tubbergen.

Regenwater zit niet op de drukriolering (als het goed is!).

Regenwater mag per definitie niet op de drukriolering geloosd worden.

Aantal m3 pompput: **Huidig of nieuw?**

Dit afvalwater wordt afgevoerd via een persleiding.

Deze persleiding loost in het gemaal van Waterschap Vechtstromen gelegen aan de Zuidesweg.

Braakvenweg 10 loost nu op de pompput van het AZC.

Put en pompen worden aangepast naar de nieuwe situatie van 150 á 200 personen.

Groeten [redacted] 5.1.2e [redacted]

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>

Verzonden: vrijdag 15 maart 2024 11:10

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>

CC: [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl> [redacted] 5.1.2e [redacted]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: situatie riool bij het AZC Albergen

Urgentie: Hoog

Beste [redacted] 5.1.2e [redacted]

Op 28 maart a.s. is er een zitting bij de Rechtbank Zwolle over het AZC. Onze advocaat (Hekkelman) is bezig met de nodige verweerschriften. Uiterlijk maandag zouden we graag antwoord willen hebben op enkele vragen.

De volgende tekst uit het concept-verweerschrift gaat over het riool. Specifiek gaat het over een verweer tegen argumenten van een appellant die woont aan de Braakvenweg 10 (v.d. Linden). Zou jij daarop kunnen reageren?

Riool

5.1.2e

voert aan dat er geen onderzoek is gedaan naar de druk op het riool.

5.1.2e

5.1.2e

wijst erop dat er al sprake was van een overloop toen het gebouw als hotel in gebruik was. Als het gebouw als opvanglocatie in gebruik wordt genomen dan zullen er ruim 150 personen regelmatig gebruik maken van de toiletten en zal het drukriool niet in staat zijn om op juiste wijze te functioneren. Hierdoor ontstaat volgens

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

 een onhygiënische situatie waar alle inwoners van Albergen overlast van zullen ondervinden.

Reactie

De stelling dat het drukriool het niet aan kan mist feitelijke grondslag. De pompen van het drukriool draaien een paar keer per dag. Het afvalwater wordt opgevangen in de pompput van

aantal

 m³. Dit buffersysteem is voldoende groot om naast afvalwater ook regenwater op te vangen. Het afvalwater wordt vervolgens via de persleiding naar de dichtstbijzijnde kern ter hoogte van

adres

 gepompt, daar gaat het afvalwater over op het regulier vrijvervalriool. Bij een storing zorgt de bal in de balkeerlep ervoor dat er geen afvalwater vanuit de opvanglocatie in de persleiding komt. Hier zal de opvanglocatie last van hebben en niet

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

. Verder geldt dat er geen grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd. Burgemeester en wethouders verwachten dan ook niet dat er ter plaatse van de woning van

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

 problemen ontstaan met het riool.

PM.

5.1.2e

**welke problemen waren er met het riool toen het gebouw nog in gebruik was als hotel? Is

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

 aangesloten op dezelfde persleiding? Hoe groot is de pompput (buffer) van het hotel? Kan het de put (grootte) en de pomp (zwaarte) het gebruik door 150 personen extra aan?**

Verder geldt dat het verhard oppervlak niet wijzigt. Daarnaast worden er geen wijzigingen aangebracht aan watergangen en worden geen nieuwe watergangen gegraven. De opvanglocatie heeft daarom geen effect op de waterhuishouding.

De beroepsgrond slaagt niet.

Voor maandag anders even een Teamsoverleg inplannen of een tijdstip voor een telefonisch overleg?
Ik ben vandaag ook gewoon (telefonisch) bereikbaar.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Team Wabo | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen